



#### EX STABILIMENTO ISOCHIMICA – LOCALITA' PIANODARDINE






#### ATTENZIONE CONTIENE AMIANTO

Respirare polvere di amianto è pericolo per la salute

Seguire le norme di sicurezza







## PROGETTO RIMOZIONE STRUTTURE E

PIANO PER LA RIMOZIONE DEI RIFIUTI SUPERFICIALI

#### **AMIANTO INTERRATO**




### PIANO PER LA RIMOZIONE RIFIUTI SUPERFICIALI POTENZIALE 1° LOTTO – CUBI mca





#### CARATTERIZZAZIONE, PESO E SMALTIMENTO DI UNO DEI CUBI



## MODALITA' OPERATIVE MOVIMENTAZIONE E SMALTIMENTO DEI CUBI IN CEMENTO CONTENENTI AMIANTO





#### **COSTI E TEMPI**

	CRONOPRO	GRA	MM	ΑP	IAN	O D	IRI	MOZ	ZION	IE C	DEI	RIFI	UTI	EX	STA	۱BI
		n														
N.	giorni consecutivi	dura ta	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rimozione cubi cemento contenenti amianto	300														
2	Materiali abbandonati sul piazzale	15														
3	Materiali abbandonati nel capannone (3) adiacente gli uffici	15														
4	Tubi di aerazione capanonne (3) adiacente uffici	30														
	Materiali e rifiuti abbandonati sul retro del															

**Durata complessiva intervento 300gg** 

**Costo totale intervento € 3.240.671,313** 

#### POTENZIALE 2° LOTTO – Rifiuti vari

#### **INDIVIDUAZIONE** AREE RIFIUTI



#### **TIPOLOGIE RIFIUTI**



















#### - BONIFICA E RIMOZIONE VEICOLI -













#### **COSTI E TEMPI**

N.	giorni consecutivi	durat a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Materiali abbandonati sul piazzale	15																	
2	Materiali abbandonati nel capannone (3) adiacente gli uffici	15				H													
3	Tubi di aerazione capanonne (3) adiacente uffici	30				-						-							Т
4	Materiali e rifiuti abbandonati sul retro del capannone (3)	15	Ī			T							M						
5	Materiali e rifiuti abbandonati nei box antistanti al Capannone A	15																	
7	Materiali e rifiuti abbandonati sul piazzale tra i due capannoni	15																	
8	N. 3 scarrabili contententi vari rifiuti presenti sui piazzali	15																	
9	Materiali e rifiuti abbandonati sul piazzale a margine del capannone B	7																	
10	Materiali e rifiuti abbandonati sotto l'edificio in costruzione (3)	23																	
11	Materiali e rifiuti abbandonati sotto i box (10) a margine del capannone B	15																	
12	Materiali e rifiuti abbandonati nei pressi degli impianti di depurazione	30																	
13	Materiali e rifiuti abbandonati nei pressi del tratto ferroviario	30																	
14	Vasca sigillata ubicata nei pressi del capannone A	23																	
15	Silos abbandonati nei pressi capannoni A e B	7																	Π
16	Tubazioni di connessione tra capannone B e sistema di probabile aspirazione	75																	
17	Materiali e rifiuti abbandonati lungo un corridoio a Nord del capannone B	7																	
18	Materiali e rifiuti abbandonati al lato destro dell'ingresso	15																	
19	Vasca antistatnte il capannone A occultata dalla vegetazione	23																	
20	Vasche dell'impianto di depurazione	75																	
21	Veicoli e rifiuti abbandonati nel capannone A	30																	L
22	Struttura con telo posizionata nei pressi della linea ferroviaria	7																	
23	Teli antipolvere posizionati lungo tutto il perimetro dell'ex stabilimento Isochimica	7																	
24	Chiusura di alcuni fori nel terreno	7																	Ĺ
25	Pulizia e smobilizzo	5																	Ĺ
26	Fine lavori	1																	Ĺ
١G	naturali consecutivi	507																	

**Durata complessiva** intervento 507gg

**Costo tot. intervento € 1.897.337,73** 

#### **POTENZIALE 3° LOTTO**

- Bonifica e demolizione strutture -




#### ASPIRAZIONE SUPERFICI CON FILTRI ASSOLUTI HEPA



#### **LAVAGGIO SUPERFICI INTERNE**







# 1 INCAPSULAMENTO INTRADOSSO COPERTURE 2 ULTERIORE ASPIRAZIONE E LAVAGGIO SUPERFICI INTERNE 3 SMONTAGGIO COPERTURE IN AMIANTO



















#### AREE DI SEDIME DEI FABBRICATI COPERTE CON GEOMEMBRANA HDPE





#### **COSTI E TEMPI**

		CR	ON	OPR	OG	RA	MM	A PI	AN(	) DI	RIN	/IOZ	ION	E D	EIR	IFIL	JTII	EX S	STA	BIL	IME	NT	O IS	OCI	НІМІ	ICA									
																				mes															
N.	giorni consecutivi	durat a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	24	25	26	27	28	29	32	33	34	35	36	37	38
1	Bonifica e demolizione capannone spogliatoi (2)	240																																	
2	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																Ш																	Ш
3	Bonifica e demolizione fabbricato uffici (1)	195																Ш																	Ш
4	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																				Ш													Ш
5	Bonifica e demolizione fabbricato A (6)	300																																Ш	
6	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																																Ш	Ш
7	Bonifica e demolizione fabbricato B (8)	300																																Ш	Ш
8	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																				Ш												Ш	Ш
9	Bonifica e demolizione dei box (7)	180																																	
10	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																				Ш													
11	Bonifica e demolizione dei box (10)	180																Ш																	
12	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																Ш				Ш													
13	Bonifica e demolizione edificio sigillato (9)	270																																	
14	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																																	Ш
15	Bonifica e demolizione della cabina ENEL	180																																	
16	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																																	
17	Bonifica e demolizione della guardiola	240																																	
18	Copertura area di sedimene con geomembrana	15																																	
25	Pulizia e smobilizzo	5																																	
26	Fine lavori	1																																	
AG	naturali consecutivi	2226																																	

Durata complessiva intervento 2.226gg

Costo dell'intervento € 4.341.896,76

**3** Costo totale tutti intervento € 12.279.528,12

