STUDIO ASSOCIATO ECOTECH

dott. chim. Francesco Chirola - dott. biol. Antonio Iandolo Via Ferrovia, 46 - 83042 Atripalda (Av)

Tel/fax: 0825 624018 - email: ecotek2016@gmail.com

C.F. e P. IVA: 02877560645

Consulenze in campo Ambientale e Industriale HACCP – Acque –Fonometrie – Rifiuti Sicurezza e Igiene luoghi di lavoro Pratiche AUA – Emissioni

RELAZIONE TECNICA

CONTROLLO PERIODICO EMISSIONI

D.D. n. 360 del 16/12/2010

Meres s.r.l.

Via Pianodardine – Zona A.S.I. – Avellino.

Il Tecnico : Dott. Chin

Premessa

Sono state effettuate le misurazioni delle emissioni presso la ditta **Meres s.r.l.**, sita in Via Pianodardine – Zona A.S.I. di Avellino, in merito ai controlli periodici relativi al secondo semestre dell'anno 2020 degli impianti autorizzati con D.D. 360 del 16/12/2010.

Sono state controllate le emissioni provenienti dai seguenti impianti :

Tunnel Espansione Colata (emissione E1-E2-E3-E4-E5).

Sono stati effettuati n. 2 campionamenti delle emissioni sui camini autorizzati, eseguiti in regime di funzionamento ordinario degli impianti, nei giorni 4 – 9 e 10/12/20, indicati dal responsabile di produzione. Poiché le suddette emissioni provengono dalla stessa attività lavorativa e dallo stesso tunnel di espansione, esse sono state considerate equivalenti; i risultati riportati nel rapporto di prova allegato, sono stati ricavati campionando le frazioni di tutti e 5 i camini, e poi effettuando la media della concentrazione complessivamente rilevata.

Metodi di campionamento

Le apparecchiature usate per i prelievi sono state n. 2 campionatori a flusso regolabile della ditta Tecora, mod. TCR (matr. 111605) e mod. MK2 (matr. 1626379V).

Per i campionamenti, si è fatto riferimento alla norma UNICHIM 158:1988.

Per la determinazione della velocità e della portata dei flussi gassosi, si è fatto riferimento alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013, utilizzando un tubo di Darcy (matr. TPS-08-1000 T) ed un analizzatore di flusso mod. MRU MF PLUS (matr. 014816).

I composti organici volatili sono stati campionati facendo riferimento alle modalità previste nella norma UNI EN 13649:2015.

Il TDI è stato campionato in accordo alle modalità previste nella norma OSHA 42.

Si precisa comunque che i prelievi sono stati effettuati facendo riferimento alle linee guida delle normative UNI vigenti laddove possibili ed applicabili, in base alla tipologia e alla struttura dei punti di prelievo e, più in generale, agli impianti autorizzati.

Le analisi sui campioni prelevati, sono state effettuate da laboratorio esterno.

I risultati ottenuti, sono riportati nel rapporto di prova in allegato.

Conclusioni

In considerazione dei risultati riscontrati, si può affermare che le emissioni della Ditta Meres s.r.l., risultano conformi ai limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 e dal D.D. n. 360 del 16/2/10.

Atripalda, lì 23/12/2020

Dott. Chim Francesco Chirola

STUDIO ASSOCIATO ECOTECH

dott. chim. Francesco Chirola - dott. biol. Antonio Iandolo

Via Ferrovia, 46 - 83042 Atripalda (Av)

Tel/fax: 0825 624018 - email: ecotek2016@gmail.com

C.F. e P. IVA: 02877560645

Consulenze in campo Ambientale e Industriale HACCP – Acque –Fonometrie – Rifiuti Sicurezza e Igiene luoghi di lavoro Pratiche AUA – Emissioni

Rapporto di Prova del 23/12/2020

Oggetto: prelievo ed analisi emissioni in atmosfera.

Richiedente: Meres s.r.l.

Luogo prelievo: Via Pianodardine – Zona A.S.I. di Avellino

Punti Emissione: Tunnel Espansione Colata: Emissioni da E1 a E5

Condizioni di prelievo: impianti a normale funzionamento.

Date prelievi : 4 - 9 = 10/12/20

Prelievo n. 1

| | Provenienza | Sezione allo sbocco | Sostanza inquinante | Concentrazione emissione (mg/Nmc) | Flusso di massa Kg/h | Portata Nmc/h | Temp. °C | Veloc. sbocco m/s | Imp. Abbatt. | Metodiche |
|----|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| E1 | Tunnel Espansione Colata | 0,785 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 28.487 | 15,2 | 11,0 | Carboni attivi | UNI EN 13649:2015 OSHA 42 |
| E2 | Tunnel Espansione Colata | 0,785 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 24.293 | 15,8 | 9,4 | | |
| E3 | Tunnel Espansione Colata | 0,636 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 18.857 | 15,6 | 9,0 | | |
| E4 | Tunnel Espansione Colata | 0,636 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 21.806 | 15,4 | 10,4 | | |
| E5 | Tunnel Espansione Colata | 0,636 | C.O.V. tot, T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 23.467 | 15,6 | 11,2 | | |

Prelievo n. 2

| | Provenienza | Sezione allo sbocco | Sostanza inquinante | Concentrazione emissione (mg/Nmc) | Flusso di massa Kg/h | Portata Nmc/h | Temp. °C | Veloc. sbocco m/s | Imp. Abbatt. | Metodiche |
|----|--------------------------|---------------------------|------------------------|---|----------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------------|---------------------------------|
| EI | Tunnel Espansione Colata | 0,785 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 28.008 | 14,8 | 10,8 | Carboni | UNI EN 13649:2015 OSHA 42 |
| E2 | Tunnel Espansione Colata | 0,785 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 24.878 | 15,0 | 9,6 | | |
| E3 | Tunnel Espansione Colata | 0,636 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 19.303 | 15,2 | 9,2 | | |
| E4 | Tunnel Espansione Colata | 0,636 | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 20.562 | 15,2 | 9,8 | | |
| E5 | Tunnel Espansione Colata | | C.O.V. tot. T.D.I. | < 1,0 < 0,1 | < 0,01 < 0,01 | 24.322 | 15,4 | 15,4 11,6 | | |

Out Change Transesco Chirola